

RESTAURANTE DE HAMBURGUESAS

**TRANSFERENCIA DEL DUCTO
SUCIO Y SIN SELLAR**



**CAMPANA DE BROILER
ANEGADA**



RESTAURANTE DE HAMBURGUESAS

ESPACIO PARA TRABAJAR

- VISTA DE LA GRASA



ESPACIO ENTRE EL PLAFON Y LA LOZA

- POR AQUÍ ESCURRE LA GRASA



RESTAURANTE DE HAMBURGUESAS

ARRIBA DE LA CAMPANA LO QUE SE ENCOTRO

HAY DOS TRABES UNA DE CADA LADO Y NO PERMITEN LIMPIAR BIEN ARRIBA DE LA CAMPANA NO CABE LA MANO

- **ASI ESTABA ANTES DE EMPEZAR**



- **TRABE SALPICADA DE GRASA.**



RESTAURANTE DE HAMBURGUESAS

ASÍ QUEDO ARRIBA DE LA CAMPANA



SELLADO DE LA TRANSFERENCIA



RESTAURANTE DE HAMBURGUESAS

**SELLADO DE DUCTO NO TIENE NI
TORNILLOS PARA UNIR LA TRANFERENCIA**



**ASÍ QUEDO ENTRE EL BROILER Y
LA TRABE DE CADA LADO**



- **AQUÍ ABAJO NO SE PUEDE
LIMPIAR LAS TRABES ESTAN
EN AMBOS LADOS**

RESTAURANTE DE HAMBURGUESAS

SELLADO DE TORNILLOS

- POR AQUÍ GOTEA ACEITE EN AMBOS LADOS DE LA CAMPANA



ESTO SECO DE ARRIBA DE LA CAMPANA

